

BA-870 溫濕度偵測器操作手冊



一. 技術規格：

1. 工作電壓：DC 9V~DC 24V
2. 工作環境：溫度 -20~+70°C
相對溼度為 5%~95%
3. 測量範圍：溫度：-30°C~70°C
濕度：0~100%RH
4. 高精度：溫度 $\pm 0.3^\circ\text{C}$ ，濕度 $\pm 3\%$
5. 有效工作面積：10~20 m²
6. 輸出方式：RS-485 標準輸出
7. 傳輸速率：300~115200 bps
8. 通信協議：MODBUS RTU
9. 通訊站碼：1~254 站，透過按鍵設置

二. 接線端子：

RS-485 連接至 BA-485M

V-	V+	A+	B-
DC12V-	DC12V+	RS-485+	RS-485-

三. 站碼及傳輸速率設定說明：



四. 校準偏移值設定說明：

